کد خبر: ۴۱۷۲۳۴
دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۲:۰۸

علت آتش‌سوزی هواپیمای آسمان چه بود؟

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تکذیب آتش سوزی موتور هواپیمای فوکر آسمان گفت: این هواپیما دچار نقص فنی در موتور شده بود.

به گزارش سایت خبری پرسون، میراکبر رضوی با تکذیب آتش‌سوزی هواپیمای فوکر ۱۰۰ هواپیمایی آسمان اظهار کرد: صبح امروز هواپیمای پرواز تهران- بوشهر آسمان پیش از انجام پرواز، دچار نقص فنی در موتور شد.

وی ادامه داد: بلافاصله خلبان هواپیما این نقص فنی را اعلام کرده و مسافران از هواپیما تخلیه شدند.

وی افزود: مسافران پس از انتقال به فرودگاه با یک پرواز جایگزین به بوشهر منتقل شده‌اند.

بر اساس این گزارش هواپیمای فوکر ۱۰۰ هواپیمایی آسمان که ساعت ۵ صبح امروز قرار بود مسافران تهران- بوشهر را جابه‌جا کند، دچار ترکیدگی و آتش‌سوزی در قسمت موتور شد.

پرواز ۳۹۱۴ تهران- بوشهر شرکت هواپیمایی آسمان صبح امروز و در حالی که مسافران داخل هواپیما بودند، دچار آتش‌سوزی موتور شد و از چرخه پروازی خارج شد.

بر اساس اعلام یکی از مسافران تهران- بوشهر هواپیمایی آسمان، این پرواز در ساعت ۵ صبح امروز (دوشنبه) دچار نقص فنی در زمان استارت موتور شد. ترکیدگی موتور منجر به آتش‌سوزی شد و نهایتاً با حضور نیروهای آتش‌نشانی عملیات حریق در فرودگاه مهرآباد انجام و به هیچ مسافری آسیبی وارد نشده است