

## سینمای کاشمر در آتش سوخت

رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کاشمر اتصال کولرگازی را علت اصلی آتش‌سوزی سینمای این شهر اعلام کرد.

به گزارش سایت خبری پرسون، چهارشنبه حوالی ساعت ۱۸.۲۰ طی تماس شهروندی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در سینما ایران بلافاصله خودروهایی آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

امیر نژادرحیم، رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کاشمر درباره علت اصلی این حادثه گفت: «هرچند بیش از یک ساعت و ۲۰ دقیقه زمان برد تا آتش خاموش و اطفاء شود اما به دلیل تأریک شدن هوا امکان بررسی علت اصلی حادثه نبود که صبح امروز با حضور کارشناسان در محل سینما وضعیت و شناسایی علت اصلی حریق مورد بررسی دقیق قرار گرفت.»

رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کاشمر عنوان کرد: «طی بررسی‌های دقیق مشخص شد کولر گازی ایستاده‌ای که در کنار گیشه فروش بلیط قرار داشت، به دلیل اتصال برق منجر به وقوع حریق شده است.»

او با بیان اینکه در آن لحظه هیچکس داخل سینما نبود، گفت: «در این حادثه تمام لابی سینما به دلیل گسترش حریق به طور کامل از بین رفت و سالن اصلی نیز دچار دودزدگی شده است.»

نژادرحیم از شهروندان خواست هنگام خروج از منزل درهای تمام اتاق‌ها را ببندند تا اگر در قسمتی از خانه حرقی اتفاق افتاد، زمان رسیدن آتش به دیگر قسمت‌ها به تأخیر افتد.

وی بیان کرد: «حتی اگر درها هم ضدحریق نباشد ولی بسته بودن آن هنگام وقوع حادثه بسیار کمک می‌کند تا حریق از قسمتی به قسمت دیگر به سرعت نرسد.»

رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کاشمر یادآور شد: «سینمای کاشمر بیمه بوده است.»

منبع: ایسنا